

Addendum bij AF fiche T.V./054/1-H Ductiel gietijzeren buizen en hulpstukken

Opmaakdatum fiche 07-11-2016 Goedkeuringsdatum fiche 14-12-2021

Materialengroep: Ductiel gietijzeren buizen en
hulpstukken

Materiaal: Ductiel gietijzer

~~Referentie Pidpa materiaalnummer: 96, 98, 117, 119,
166, 168, 231, 232, 1269, 3645, 3646, 3647, 3648,
12760, 12998, 13761, 13762, 13763, 13764, 13765,
13767, 13769, 13770, 13771, 13773, 13774, 13775,
13776, 14590, 14681, 14823, 14824, 18063, 20045,
20613.~~

Het betreft een afwijking van de fiche (doorhalen indien niet van toepassing)

~~Het betreft een keuze die gemaakt moet worden~~ (doorhalen indien niet van toepassing)

In navolging van de vermelde fiche besluit Pidpa volgende normen te volgen.

Algemeen

Extern vergrendelingssysteem met schroefvergrendelingsring wordt niet toegelaten.

Een buitenbekleding van de buis met bitumen wordt niet toegelaten.

De binnenbekleding van de buis dient bekeken te worden ivf agressiviteit water.

~~De geflensde hulpstukken worden enkel toegelaten indien ze vaste flenzen hebben.~~

Bij gietijzeren hulpstukken zijn de flenzen volgens de norm NBN EN 1092-2 types 05 of 21 (vaste flenzen) of (na expliciete goedkeuring door Pidpa) 16 (oriënteerbare flenzen). Flenzen met $DN \leq 150$ mm zijn steeds van het type 05 of 21.

De gietijzeren hulpstukken voor PVC buis worden beschreven in AF fiche TV/051/1 + addendum.